

Este formulário serve para descrever como ocorreu o acidente. Não implica reconhecimento de responsabilidade. Deve ser preenchido por ambos os condutores.

1. Data do acidente

2026-05-14

1. Fecha del accidente

Hora

17:20

2. Local

Avenida de Roma 62, Lisboa, PT

2. Lugar

VEÍCULO A

6. Tomador do seguro/Segurado

6. Tomador del seguro/Asegurado

(ver certificado de seguro)

(ver certificado de seguro)

Apelido Silva

Apellidos

Nome próprio Joao

Nombre

Morada Avenida de Roma 62, Lisboa

Dirección

C. postal 1700-345País PT

C. postal País

Telefone/ e-mail +351 912 345 678

Telefone/ e-mail

7.1 Veículo a motor

7.1 Vehículo a motor

7.1 Reboque

7.2 Remolque

Marca, tipo Renault Megane

Marca, tipo

Matrícula AA-44-KL

Matrícula Matrícula

País de matrícula PT

País de matrícula

País de matriculación

País de matriculación

8. Companhia de seguros

8. Entidad aseguradora

(ver certificado de seguro)

(ver certificado de seguro)

Nome da companhia Fidelidade Companhia de Seguros S.A.

Nombre de la entidad

Número da apólice PT-2026-447182

Número de póliza

Número da carta verde PT/26/447182

Número de carta verde

Certificado de seguro/carta verde válido

Certificado de seguro/carta verde válido

de 2026-01-01 a 2026-12-31

del al

Agência (escritório ou mediador)

Agencia (oficina o corredor)

Nome

Nombre

Morada Largo do Calhariz 30, 1249-001 Lisboa

Dirección

C. postal País

C. postal País

Telefone/ e-mail

Telefone/ e-mail

Os danos do veículo estão cobertos pela apólice?

☐ não ☒ sim

9. Conductor

(ver carta de condução)

9. Conductor

(ver permiso de conducir)

Apelido Silva

Apellidos

Nome próprio Joao

Nombre

Data de nascimento 1983-12-01

Fecha de nacimiento

Morada Avenida de Roma 62, Lisboa

Dirección

C. postal 1700-345País PT

C. postal País

Telefone/ e-mail +351 912 345 678, joao.silva@example.com

Telefone/ e-mail

N.º da carta PT 5510842

N.º de permiso

Categoria (A,B,...) B

Categoria (A,B,...)

Carta válida até 2030-12-01

Permiso válido hasta

10. Indicar com uma seta o ponto de impacto inicial no veículo A

en el vehículo A

11. Danos visíveis no veículo A

11. Daños visibles en el vehículo A

14. Observações

14. Observaciones

Atravessava o cruzamento em frente pela Avenida de

Roma, na faixa da direita, a cerca de 40 km/h. O veiculo B (...)

3. Feridos

3. Heridos

Feridos, mesmo ligeiros?

¿Heridos, incluso leves?

☒ não ☐ sim

no sí

4. Danos materiais

4. Daños materiales

em veículos além de A e B

en vehículos distintos de A y B

☒ não ☐ sim

no sí

em objetos que não veículos

en objetos distintos de los vehículos

☒ não ☐ sim

no sí

12. Circunstâncias

12. Circunstancias

Assinale com uma cruz as casas aplicáveis para

precisar o esboço. Risque o que não interessa.

A

B

01 ☐ estava estacionado / parado

01 ☐ estaba estacionado / parado

02 ☐ estava estacionado / parado

02 ☐ estaba estacionado / parado

03 ☐ estava estacionado / parado

03 ☐ estaba estacionado / parado

04 ☐ estava estacionado / parado

04 ☐ estaba estacionado / parado

05 ☐ estava estacionado / parado

05 ☐ estaba estacionado / parado

06 ☐ estava estacionado / parado

06 ☐ estaba estacionado / parado

07 ☐ estava estacionado / parado

07 ☐ estaba estacionado / parado

08 ☐ estava estacionado / parado

08 ☐ estaba estacionado / parado

09 ☐ estava estacionado / parado

09 ☐ estaba estacionado / parado

10 ☐ estava estacionado / parado

10 ☐ estaba estacionado / parado

11 ☐ estava estacionado / parado

11 ☐ estaba estacionado / parado

12 ☐ estava estacionado / parado

12 ☐ estaba estacionado / parado

13 ☐ estava estacionado / parado

13 ☐ estaba estacionado / parado

14 ☐ estava estacionado / parado

14 ☐ estaba estacionado / parado

15 ☐ estava estacionado / parado

15 ☐ estaba estacionado / parado

16 ☐ estava estacionado / parado

16 ☒ estava estacionado / parado

17 ☐ estava estacionado / parado

17 ☒ estava estacionado / parado

2 ☐ estava estacionado / parado

2 ☐ estava estacionado / parado

13. Esboço do acidente no momento do impacto

Indicar: 1. o traçado das vias 2. a direção dos veículos A e B (com setas) 3. a sua posição no momento do impacto 4. os sinais de trânsito 5. os nomes das ruas

15. Assinaturas de ambos os condutores

15. Firmas de ambos conductores

5. Testemunhas

(sublinhar os passageiros)

5. Testigos

Nomes, moradas, telefones Maria Santos, +351 910

Nombres, direcciones, teléfonos

000 111

VEÍCULO B

6. Tomador do seguro/Segurado

6. Tomador del seguro/Asegurado

(ver certificado de seguro)

(ver certificado de seguro)

Apelido Perez

Apellidos

Nome próprio Juan

Nombre

Morada Calle de Alcala 214, Madrid

Dirección

C. postal 28028País ES

C. postal País

Telefone/ e-mail +34 612 345 678

Telefone/ e-mail

7.1 Veículo a motor

7.1 Vehículo a motor

7.1 Reboque

7.2 Remolque

Marca, tipo Seat Leon

Marca, tipo

Matrícula 4471 KLM

Matrícula Matrícula

País de matrícula ES

País de matrícula

País de matriculación

País de matriculación

8. Companhia de seguros

8. Entidad aseguradora

(ver certificado de seguro)

(ver certificado de seguro)

Nome da companhia MAPFRE S.A.

Nombre de la entidad

Número da apólice ES-2026-778120

Número de póliza

Número da carta verde ES/26/778120

Número de carta verde

Certificado de seguro/carta verde válido

Certificado de seguro/carta verde válido

de 2026-02-01 a 2027-01-31

del al

Agência (escritório ou mediador)

Agencia (oficina o corredor)

Nome

Nombre

Morada Carretera de Pozuelo 52, 28222 Majadahonda, Madrid

Dirección

C. postal País

C. postal País

Telefone/ e-mail

Telefone/ e-mail

Os danos do veículo estão cobertos pela apólice?

☒ não ☐ sim

9. Conductor

(ver carta de condução)

9. Conductor

(ver permiso de conducir)

Apelido Perez

Apellidos

Nome próprio Juan

Nombre

Data de nascimento 1986-08-09

Fecha de nacimiento

Morada Calle de Alcala 214, Madrid

Dirección

C. postal 28028País ES

C. postal País

Telefone/ e-mail +34 612 345 678, juan.perez@example.com

Telefone/ e-mail

N.º da carta ES 44718204

N.º de permiso

Categoria (A,B,...) B

Categoria (A,B,...)

Carta válida até 2031-08-09

Permiso válido hasta

10. Indicar com uma seta o ponto de impacto inicial no veículo B

en el vehículo B

11. Danos visíveis no veículo B

11. Daños visibles en el vehículo B

14. Observações

14. Observaciones

Me acercaba al cruce con Avenida de Roma por la

derecha, desde la via secundaria. Vi el vehiculo A (...)

Anexo - informacoes adicionais

14. Observacoes (opcional) (A)

Atravessava o cruzamento em frente pela Avenida de Roma, na faixa da direita, a cerca de 40 km/h. O veiculo B veio da direita e nao me cedeu a passagem. Danos no guarda-lamas dianteiro direito, no para-choques e no farol direito.

14. Observacoes (opcional) (B)

Me acercaba al cruce con Avenida de Roma por la derecha, desde la via secundaria. Vi el vehiculo A demasiado tarde y no le cedi el paso. Danos en el flanco izquierdo, a la altura de la puerta delantera. Reconozco mi responsabilidad.